

保守点検・修理 報告書

午前

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OI		
作業年月日	令和 3 年 10 月 26 日		作業時間: Hr
顧客名	所沢肛門病院 様		TEL: 04-2926-7521
所在地	埼玉県所沢市1-3-3		ご担当 平野 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018 年 1 月 16 日	保証期間 内 □ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 □ 3 年 5 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 □ 点検のみ □ その他 □ 修理表示貼付 □		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E-202 消毒時給水異常
E-302 濃度維持異常
E-403 停電

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 383
オゾンセンサ	正常 ☒ 0~1	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 070 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 □	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	□		□

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題ありません。次回の定期メンテナンス時は総運転回数約 9,500 回くらいになりますのでオーバーホール等をお勧め致します。

装置情報	交換後運転回数: 1827	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 □	殺菌/消毒: 793 /	殺菌/消毒+アル: 0
	リークチェック: 117	自己洗浄: 112	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽/チューブ		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	給水・排水フィルター	糸巻き	☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	
オゾンセンサー		☒	1			□	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

近藤 美果

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者 作業者

西野

西野

Ver.3.1

保守点検・修理 報告書

管
発

奥

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		
作業年月日	令和 3 年 10 月 26 日		作業時間: nr
顧客名	所沢肛門病院 様		TEL: 04-2926-7521
所在地	埼玉県所沢市小手指1-3-3		ご担当 平野 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018 年 11 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 5 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2/5 E:111.401 排水異常
3/5 E:201.202 起動時給水異常・消毒時給水異常

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 829
オゾンセンサ	正常 ☒ 7	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 03041712A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありません。

装置 情報	交換後運転回数: 1356 更新 (リット) 実施・未実施	消毒 (総運転回数): 5695 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 0	
	消毒+アル (総運転回数): 0	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり): 0	
	リークチェック: 20	自己洗浄: 817	アルコール単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ: チューブ 側	☐ 1	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☐ 1	給水系巻フィルタ	☒ 1
					インジェクタ	☒ 1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

近藤 美果

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

西野