

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210922

発行日：2021年 9 月 22 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ■		製造番号： 100775
作業年月日	令和 3 年 9 月 14 日		作業時間： Hr
顧客名	かわぐちクリニック 様		TEL： 0423-97-3741
所在地	東京都東村山市本町2-3-2		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2013年 6 月 6 日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input checked="" type="checkbox"/> 年 回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>	
	引取 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input checked="" type="checkbox"/>	

不具合状況、依頼内容	
定期保守点検およびオーバーホール依頼	
不具合原因、作業内容	
定期交換交換部品を含めてオーバーホールを実施いたしました。	
点検項目	
フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 901
オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード 正常 <input type="checkbox"/>
トレー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類 正常 <input type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	運転プログラムバージョン 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0209/T05C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ありませんでした。	

装置情報	交換後運転回数：	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 5640	殺菌/消毒+アル： 5168
	リークチェック： 4	自己洗浄： 1615	アルコール単独： 1	エア単独： 2


交換部品名称	見積部品No	交換	数量	交換部品名称	見積部品No	交換	数量
定期交換部品	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1 式	ヒーターASSY	7	<input checked="" type="checkbox"/>	1 式
エアポンプ	2	<input checked="" type="checkbox"/>	1 台	水槽	8	<input checked="" type="checkbox"/>	1 式
排気ファン	3	<input checked="" type="checkbox"/>	1 台	コントロール基板	9	<input checked="" type="checkbox"/>	1 式
ドレンバルブ ASSY	4	<input checked="" type="checkbox"/>	1 式	24V電源	10	<input checked="" type="checkbox"/>	1 式
給水電磁弁	5	<input checked="" type="checkbox"/>	2個			<input type="checkbox"/>	
配管パッキン、チューブ	6	<input checked="" type="checkbox"/>	1 式			<input type="checkbox"/>	

機械出荷日：2021年9月14日


修理業者 株式会社 IHI 物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
 TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
	宮宗

1: 定期交換部品




2: エアポンプ、配管チューブ



3: ドレンバルブASSY



4: DCモータ、カム、24V電源、排気ファン、ヒーターASSY、コントロール基板、給水電磁弁、パッキン



5:水槽

