

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100097
作業年月日	平成 26 年 10 月 22 日	作業時間: Hr
顧客名	秋田医院	TEL: 03-3733-0555
所在地	東京都大田区西蒲田6-10-8	担当 様
販売店		担当 様
納入年月日	平成 22 年 7 月 7 日 保証期間 内 ☒ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ 4 年 6 回目	定期点検シール記入 ☒
☒ 出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合、異常はなし

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 8/5
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.7 / ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

次回は平成 26 年 3 月 20 日

14.3.26

装置情報	交換後運転回数: 764	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 1222	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 197	自己洗浄: 957	7Lコール単独: 0	エア単独: 10/6

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

26 年 10 月 22 日

ご署名

秋田 泰

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

