

管理 No.

発行目

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100365
作業年月日	平成 27 年 9 月 11 日		作業時間:	HR
顧客名	日吉台病院		TEL:	047-692-0001
所在地	千葉県富里市日吉台1-6-2		担当	様
販売店	株式会社メディセオ		担当	様
納入年月日	平成 23 年 9 月 29 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4 年 4 回目		定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴 不具合. 異常なし			
不具合原因、作業内容 0ED-1000定期保守点検作業実施			
点検項目 バク菌数 462			
フタロック 正常 ☒ 酸素ライン 正常 ☒ アルコールライン 正常 ☒ オゾンセンサー 正常 ☒ 給水ライン 正常 ☒ 濃度計流量 正常 ☒ 水位センサー 正常 ☒ 水漏れ確認 正常 ☒ 清掃 正常 ☒ トレー 正常 ☒ 殺菌槽コネクタ 正常 ☒ 清掃 ☐ <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> 殺菌槽 LED 正常 ☒ エアライン 正常 ☒ オゾン水濃度計動作 正常 ☒ 排水栓、排水ライン 正常 ☒ 細管送水ライン 正常 ☒ 排気ライン 正常 ☒ オゾン濃度 正常 ☒ 異常音、振動 正常 ☒ 電源コード 正常 ☒ 殺菌チューブ類 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm </td>	殺菌槽 LED 正常 ☒ エアライン 正常 ☒ オゾン水濃度計動作 正常 ☒ 排水栓、排水ライン 正常 ☒ 細管送水ライン 正常 ☒ 排気ライン 正常 ☒ オゾン濃度 正常 ☒ 異常音、振動 正常 ☒ 電源コード 正常 ☒ 殺菌チューブ類 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm		
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 4-7 殺菌 3497カバシワシニ1122			

装置 情報	交換後運転回数: 533		更新(リフト)実施・未実施	殺菌: 1043	殺菌+アル: 782
	リークチェック: 0	自己洗浄: 27		アルコール単独: 3	エア単独: 7

交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/
排水栓		☒	/
オゾン水濃度計		☒	/
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/
オゾンセンサー		☒	/

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27 年 9 月 11 日

ご署名 秋葉正美 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL : 03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	山本