

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

|                                           |                                                                                        |                                               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名                                       | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                                    | 製造番号: 100481                                  |
| 作業年月日                                     | 平成 27 年 4 月 17 日                                                                       | 作業時間: Hr                                      |
| 顧客名                                       | 桜井医院                                                                                   | TEL: 0438-30-5755                             |
| 所在地                                       | 千葉県木更津市ほたる野1-28-3                                                                      | 担当 様                                          |
| 販売店                                       |                                                                                        | 担当 様                                          |
| 納入年月日                                     | 平成 24 年 4 月 25 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |
| 作業区分                                      | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 2 回目          | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                            | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合、異常はなし

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

|          |    |                                                                                    |           |    |                                                 |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                | 殺菌槽 LED   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                | エアライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                | オゾン水濃度計動作 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 425    |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                | 排水栓、排水ライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                | 細管送水ライン   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                | 排気ライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                | オゾン濃度     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input type="checkbox"/>                                                           | 異常音、振動    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 79mm 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> 洗浄 | 電源コード     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                | 殺菌チューブ類   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                | オゾンノズル    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

チューブ接続コネクタが灰色の部品に変更

|      |              |                |            |          |
|------|--------------|----------------|------------|----------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 434 | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌: 1310   | 殺菌+7L: 0 |
|      | リークチェック: 1   | 自己洗浄: 52       | アルコール単独: 0 | エア単独: 4  |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|-----------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 内視鏡接続コネクタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 4 月 17 日

ご署名 永岸佐和子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店  
東京都文京区本郷 3-12-5  
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

