

保守点検・修理 報告書

管理 No.:

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100097
作業年月日	平成 27 年 4 月 1 日		作業時間: Hr
顧客名	秋田医院		TEL: 03-3733-0555
所在地	東京都大田区西蒲田6-10-8		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 22 年 7 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☒ 5 年 7 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合、異常はなし

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 345
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.12 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒ ボン7:1 500ml/100ml
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

次回は10月2日より

装置 情報	交換後運転回数: 300	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 1358	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 252	自己洗浄: 1057	7L単独: 0	エア単独: 1158

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		内視鏡接続コネクタ		☐	
排水栓		☐				☐	
オゾン水濃度計		☐				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成 27 年 4 月 1 日

ご署名 秋田 栄美子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

