

保守点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 10 月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100679
作業年月日	2021 年 10 月 18 日		作業時間： Hr
顧客名	今野内科胃腸科医院 様		TEL： 028-645-6121
所在地	栃木県宇都宮市西川田町933-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2013 年 2 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7/4パネル音はするが作動しない。
OED-1000 の表示から修理依頼。

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施。コントロール基盤の交換により復帰

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 884
オゾンセンサ	正常 ☒ 0 ~ 1	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 071 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

都府修理費 46,750 (税別) と付いた。

装置 情報	交換後運転回数： 170	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 936	殺菌/消毒+7L： 1
	リークチェック： 0	自己洗浄： 76	7Lアルコール単独： 0	エア単独： 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
コントロール基盤		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

責任技術者 西野 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者 西野 印

