

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 4 年 1 月 14 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300750
作業年月日	令和 4 年 1 月 18 日	作業時間： Hr
顧客名	八潮駅前内科こどもクリニック 様	TEL： 048-940-1200
所在地	埼玉県八潮市大瀬822-1 プレスタ 八潮2F	ご担当 様
販売店	アルフレッサ株式会社	ご担当 様
納入年月日	2016 年 1 月 8 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6 年 6 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

5/30 F:202 消毒時給え異常

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック 正常 ☒酸素ライン 正常 ☒アルコールライン 正常 ☒オゾンセンサ 正常 ☒ 0~1給水ライン 正常 ☒濃度計流量 正常 ☒水位センサー 正常 ☒水漏れ確認 正常 ☒清掃 正常 ☒ 清掃 ☐トレイ 正常 ☒殺菌槽コネクタ 正常 ☒殺菌槽 LED 正常 ☒エアライン 正常 ☒オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 620排水栓、排水ライン 正常 ☒細管送水ライン 正常 ☒排気ライン 正常 ☒オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 071 ppm異常音、振動 正常 ☒電源コード 正常 ☒殺菌チューブ類 正常 ☒マニホールド周辺チューブ 正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありません。

装置 情報	交換後運転回数： 1056 更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 6423	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： 0 自己洗浄： 1716	7Lアルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽/チューブ		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	給水・排水フィルター	糸巻き	☒	
オゾン水濃度計用フィル		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

令和 4 年 1 月 18 日

ご署名

太田 有希

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者

