

牧之段内科 御中

点検確認書

株式会社 IHシパウラ
環境事業部

点検担当者:

点検年月日	H20年 12月 12日	機種名	ONW-10	製造機番	No.1286
設置場所		使用回数	————	TEL	0743-74-0330
納入時期	H19年 11月 7日	御対応者	院長		

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
フィルタリセット釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
運転/停止釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
アルコールモード釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
ランプ類				
操作パネル	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
蛍光灯	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
洗浄動作				
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
給水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄 順方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄 逆方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄 エアパーシ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
アルコールフラッシュ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
オゾン分解ファン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
排水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
性能確認				
オゾン水濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	濃度: ——— mg/L	
オゾンインジケータ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>		
酸素発生	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	濃度: 94.1% 流量: 0.76 L/min 圧力: 113 ~ 199 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
装置内	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
清掃				
外装	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input type="checkbox"/>
内部	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input type="checkbox"/>
洗浄コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
洗浄チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 <input type="checkbox"/>	一式
吸湿筒	交換 <input type="checkbox"/>	一式
ドレン用フィルタ	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	一個
オゾン分解触媒	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	一個

H20年 12月 12日

牧之段内科 院長

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。