

みなみ胃腸肝門科・外科御中

点検確認書

株式会社 HIシパウラ
環境事業部

点検担当者：



点検年月日	H21年 11月 25日	機種名	ONW-10	製造機番	N _o . 779
設置場所	内視鏡室	TEL	0736-38-3737		
納入時期	H17年 5月 2日	使用回数	—	御対応者	院長様

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： ——— mg/L			
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度：93.5% 流量：0.78 L/min 圧力：101～187 MPa			
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

H21年 11月 25日

〒648-0053 和歌山県橋本市しらさぎ台2-12

みなみ胃腸肝門科・外科

南 浩 二

TEL(0736)38-3737

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。