

酒井内科医院 御中

点検確認書

株式会社 HIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 黒田

点検年月日	H21年 12月 2日	機種名	ONW-10	製造機番	No.1368
設置場所	内視鏡室	TEL			0742-63-0701
納入時期	H19年 3月 6日	使用回数	——	御対応者	院長様

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： —— mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度： 94.4% 流量： 0.79 L/min 圧力： 104 ~ 189 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

H21年 12月 2日

ご署名 黒田 〇

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。