

牧之段内科 御中

点検確認書

株式会社 IHシバウラ
環境事業部

点検担当者：

点検年月日	H21 年 12 月 10 日	機種名	ONW-10	製造機番	No. 1286
設置場所				TEL	0743-74-0330
納入時期	H19 年 11 月 7 日	使用回数	———	御対応者	院長様

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：——— mg/L			
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度：92.3% 流量：0.77 L/min 圧力：10/181 MPa			
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	酸素流量 0.73L/min → 0.77L/min に調整
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

H21 年 12 月 10 日

署名 牧之段 潔

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。