

保守点検・修理 報告書

管理 No. 24321

発行日 平成24年3月21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100148	
作業年月日	平成24年3月21日		作業時間:	1 Hr	
顧客名	前田内科クリニック		TEL:	072-428-0007	
所在地	岸和田市土生町739-5		担当	様	
販売店	株式会社 大樹		担当	下平 様	
納入年月日	平成23年3月10日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	なし
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1年 / 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特記事項なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 345
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。

装置情報	交換後運転回数: 283	更新(セト)実施・未実施	殺菌: 1	殺菌+アル: 283
	リークチェック: 0	自己洗浄: 1	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

24年3月21日

ご署名

前田博彦



修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

岡田