

保守点検・修理 報告書

管理 No. 244/3-1

発行日 平成24年4月13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100219
作業年月日	平成24年4月13日	作業時間:	1 Hr
顧客名	河島医院	TEL:	06-6629-2110
所在地	大阪市阿部野区昭和町2丁目1-24	担当	様
販売店	千田医療器(株)	担当	社長 様
納入年月日	平成23年4月7日	保証期間	内 ☒ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	付属品	特になし
出張・引取	修理 ☐	定期点検シール記入	☒
		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特記事項 なし

不具合原因、作業内容

特記事項 なし

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

正常作動確認

装置情報	交換後運転回数: 0	更新(セッ)実施 - 未実施	殺菌: 3	殺菌+7L: 458
	リークチェック: 0	自己洗浄: 271	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
濃度計7wター		☒	1			☐	
オゾン濃度計校正		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者