

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日 平成 24 年 3 月 22 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100221	
作業年月日	平成 24 年 3 月 22 日		作業時間:	1 Hr	
顧客名	かないずみ胃腸科・内科		TEL:	0745-32-3739	
所在地	奈良県生駒郡三郷町東信貴4丘1-8-26		担当	様	
販売店	(株) スズケン		担当	様	
納入年月日	平成 23 年 4 月 15 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合は特になし

6/29 殺菌時給水異常
殺菌槽異常
水位低下異常

不具合原因、作業内容

点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 —
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 — ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数: 308	更新(リット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌: 308	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 3	7L単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
脱気フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H24 年 3 月 22 日

ご署名

金 泉 年 部

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

H24.3.22