

保守点検・修理 報告書

発行日 平成24年11月6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100325
作業年月日	平成24年11月6日	作業時間: Hr
顧客名	家島診療所様	TEL:
所在地		担当 様
販売店		担当 様
納入年月日	平成23年11月7日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 表示数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 126回 更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 34回	殺菌+7%: 93回
	リークチェック: 0回	自己洗浄: 1回	7%アルコール単独: 1回
			エア単独: 32回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期交換部品一式		☒	1セット			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

姫路市国民健康保険家島診療所 家島 義孝

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者