

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-15663

No. 121227

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	和歌山県東牟婁郡串本町上野山191			機番	000762
環営	ユーザー名	やもとクリニック 様			納入日	平成17年04月01日
	点検者	小野定之	作業時間	2Hr	受付日	平成24年11月30日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成24年12月27日

修理依頼・苦情内容

定期点検依頼

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

定期交換部品の交換および定期点検（性能劣化による部品交換）

写真1；の内容の部品を交換しました

写真1；

吸着筒、吸湿筒
ドレンフィルター
オゾン分解触媒



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。

2. オゾン水濃度測定：0.45～0.70mg/L・・・正常

3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常

酸素濃度：94.4％ 酸素流量：0.74 L/min 圧力：0.106～0.207MPa（AC100V、60Hz）

4. 運転動作確認・・・正常

5. オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

承認



審査



作成

H24.12.27

小野

推奨交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	吸着筒、吸湿筒	1式	定期交換部品
	ドレンフィルター	1個	定期交換部品
	オゾン分解触媒	1個	定期交換部品