

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-15569

No. 131223

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	大阪府枚方市茄子作4-34-6			機番	000978
環営	ユーザー名	井奥内科診療所 様			納入日	平成16年3月28日
	点検者	中澤一裕	作業時間	6Hr	受付日	平成25年8月8日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成25年12月23日

修理依頼・苦情内容

「給水量不足異常」修理および定期点検

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

「給水量不足異常」は再現しました。水位レベルセンサー（L）が性能低下しておりこれが原因で異常が発生しました。
このほかに定期交換部品と性能が低下した部品を交換しました。

写真1：レベルセンサー、オゾンセンサー、水ポンプ

写真2：吸着筒、吸湿筒、触媒、フィルタ



[2] 修理・点検内容

- オゾン水濃度測定：0.45～0.55 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.8% 酸素流量：0.8 L/min 圧力 0.096～0.180 MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常
運転カウンタ：2037回

承認

審査

作成

H25.12.23

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	レベルセンサー（L,H,HH）	3本	水位「低」「高」「高高」
定期交換部品	吸着筒、吸湿筒	1式	SPS-11447
定期交換部品	ドレンフィルター	1個	
定期交換部品	オゾン分解触媒	1個	
	オゾンセンサー	1個	
	水ポンプ	3台	P-1、P-2、P-3
	フタスプリング	4個	