

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年 4月 9日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100640
作業年月日	平成26年 4月 9日		作業時間:	Hr
顧客名	杉本医院 御中		TEL:	0725-32-3251
所在地	泉大津市本町 4-17		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成25年 4月 11日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 662
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数:	63回	更新(リセット)(実施)・未実施	殺菌:	36回	殺菌+7L:	27回
	リークチェック:	1回	自己洗浄:	51回	7Lアルコール単独:	0回	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン濃度計		☐	
		☐		Ny 11080754 → Ny 14011669		☐	
		☐				☐	
		☐		オゾンセンサ-		☐	
		☐		Ny 110818-024 → Ny 140319-001		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 杉本 俊彦

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者 作業者

中山