

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 4月 21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100738	
作業年月日	平成 26年 4月 21日		作業時間	:	Hr
顧客名	乾医院 御中		電話番号	: 0725-55-1331	
所在地	大阪府和泉市平井町646		ご担当	院長先生 様	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 25年 4月 26日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1年 1回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 421
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒			
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数: 60 回	更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌: 22 回	殺菌+7L: 38 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 47 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.12030949 → NO.10040134
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO.111018-006 → NO.140318 013
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
		☐		コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄		年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 乾 治郎		印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山