

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 4月 15日

|       |                                                                               |           |                                                                  |     |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                           | 製造番号      | : 100664                                                         |     |  |
| 作業年月日 | 平成 26年 4月 15日                                                                 | 作業時間      | : Hr                                                             |     |  |
| 顧客名   | ふくだクリニック 御中                                                                   | 電話番号      | : 078-952-5252                                                   |     |  |
| 所在地   | 兵庫県神戸市北区道場町日下部字才谷1835                                                         | ご担当       | 院長先生 様                                                           |     |  |
| 販売店   |                                                                               | ご担当       | 様                                                                |     |  |
| 納入年月日 | 平成 25年 4月 11日                                                                 | 保証期間      | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品 |  |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 1年 1回目 | 定期点検シール記入 | <input type="checkbox"/>                                         |     |  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                   | 修理表示貼付    | <input type="checkbox"/>                                         |     |  |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |    |                                     |           |    |                                                 |
|----------|----|-------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルス数 597    |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |           |    |                                                 |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|          |                |                  |                |             |
|----------|----------------|------------------|----------------|-------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 9.5 回 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 殺菌: 10 回       | 殺菌+7L: 87 回 |
|          | リークチェック: 1 回   | 自己洗浄: 67 回       | 7Lアルコール単独: 0 回 | エア単独: 1 回   |

| 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                                |
|-----------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 定期交換部品セット |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 11120835 → NO. 14011663     |
| 給水フィルター   |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサー NO. 110818-004 → NO. 140325-005 |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、                   |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      | コネクタ継手の4点は製造番号なし                        |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                         |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26年 4月 15日

ご署名

福田 康文

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山