

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 26年 5月 9日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号	: 300025	
作業年月日	平成 26年 5月 9日		作業時間	:	Hr
顧客名	太田クリニック 御中		電話番号	: 078-949-0388	
所在地	兵庫県明石市二見町西二見89-7 兵庫二見ビル2階		ご担当	院長先生 様	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 25年 5月 8日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 533
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 326 回	更新(リセット) (実施) ・未実施	殺菌: 3 回	殺菌+アル: 328 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 260 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 2 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.12051042 → NO.100/0085
給水フィルター		☒	1個	オゾンセンサ NO.120731-007 → NO.140422-001
排水		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
		☐		コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	
H26 年 5 月 9 日	
ご署名 太田昌道	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山