

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25 年 8 月 6 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100054
作業年月日	平成 25 年 8 月 6 日		作業時間:	Hr
顧客名	水野内科医院様		TEL:	
所在地			担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 22 年 8 月 31 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 3 年 / 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 634
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 92回	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 214回	殺菌+アル: 0回
	リークチェック: 0回	自己洗浄: 191回	アルコール単独: 0回	エア単独: 0回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期交換部品セット		☒	1セット			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成 25 年 8 月 6 日

ご署名

水野 修

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者