

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年6月3日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100789
作業年月日	平成26年6月3日		作業時間:	1.0 hr
顧客名	若槻クリニック		TEL:	088-623-0473
所在地	徳島県徳島市安宅2-7-38		担当	様
販売店	エムディエフ株式会社		担当	矢澤 様
納入年月日	平成25年7月23日	保証期間	内	外
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	年 / 回目
出張・引取	修理 ☐	定期点検シール記入 ☒		
		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		

作業結果 (完了) 暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数:	41	更新 (リフト) 実施	殺菌:	42	殺菌+7L:	0
	リークチェック:	0	自己洗浄:	7L-7L単独:	0	エア単独:	1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
濃度計ファルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成26年6月3日

ご署名 若槻 真吾 (印)

修理業者

新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8

TEL: 086-235-0323

責任技術者

作業者

