

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 26年 7月 15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100467	
作業年月日	平成 26年 7月 15日		作業時間	:	Hr
顧客名	辻本内科・胃腸科 御中		電話番号	: 072-438-1513	
所在地	大阪府貝塚市西町6-8		ご担当	院長先生 様	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 24年 3月 23日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☒	修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 360
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 418 回	更新（リセット）実施・ <u>未実施</u>	殺菌: 8 回	殺菌+アル: 836 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 5 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	< 交換部品製造番号 >
定期交換部品セット		☐	1セット	
給水フィルター		☐	1個	
		☐		
		☐		
				オゾン水濃度計 NO, → NO,
				オゾンセンサ NO, → NO,
				オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
				コネクタ継手の4点は製造番号なし

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成 26 年 7 月 15 日

ご署名 辻本 幸子 様

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山