

保守点検・修理 報告書

管理 No. \_\_\_\_\_  
発行日 平成 26年 7月 15日

|       |                               |                                          |                                                                  |                                    |    |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000           |                                          | 製造番号                                                             | : 100577                           |    |
| 作業年月日 | 平成 26年 7月 14日                 |                                          | 作業時間                                                             | :                                  | Hr |
| 顧客名   | 三木内科クリニック 御中                  |                                          | 電話番号                                                             | : 079-443-8500                     |    |
| 所在地   | 兵庫県高砂市荒井町中新町5-3               |                                          | ご担当                                                              | 院長先生 様                             |    |
| 販売店   |                               |                                          | ご担当                                                              | 様                                  |    |
| 納入年月日 | 平成 24年 12月 14日                | 保証期間                                     | 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品                                |    |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/>            | 年 回目                                                             | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/> |    |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>   | 点検のみ <input checked="" type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                  |                                    |    |

|                           |                                        |           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |                                        |           |                                                    |
|                           |                                        |           |                                                    |
|                           |                                        |           |                                                    |
|                           |                                        |           |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                |                                        |           |                                                    |
|                           |                                        |           |                                                    |
|                           |                                        |           |                                                    |
|                           |                                        |           |                                                    |
| 点検項目                      |                                        |           |                                                    |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 576    |
| オゾンセンサ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |           |                                                    |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                        |           |                                                    |
|                           |                                        |           |                                                    |
|                           |                                        |           |                                                    |

|          |                |                |              |              |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 128 回 | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌: 150 回    | 殺菌+アル: 170 回 |
|          | リークチェック: 0 回   | 自己洗浄: 162 回    | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 0 回    |

|           |       |                          |      |                       |
|-----------|-------|--------------------------|------|-----------------------|
| 交換部品名称    | 部品コード | 交換                       | 数量   | ＜ 交換部品製造番号 ＞          |
| 定期交換部品セット |       | <input type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO, → NO,     |
| 給水フィルター   |       | <input type="checkbox"/> | 1個   | オゾンセンサー NO, → NO,     |
|           |       | <input type="checkbox"/> |      | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、 |
|           |       | <input type="checkbox"/> |      | コネクタ継手の4点は製造番号なし      |
|           |       | <input type="checkbox"/> |      |                       |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| お客様ご確認署名欄                          | 26年 7月 15日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。    | ご署名 三木 章   |
| ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。 |            |

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1  
TEL : 06-6228-3311

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
| 一     | 中山  |