

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 7月 14日

|       |                                        |                               |                                                                  |                                            |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10                      |                               | 製造番号                                                             | : 1078                                     |
| 作業年月日 | 平成 26年 7月 14日                          |                               | 作業時間                                                             | : Hr                                       |
| 顧客名   | かしはら内科医院 御中                            |                               | 電話番号                                                             | : 078-976-1181                             |
| 所在地   | 兵庫県神戸市西区白水1丁目2番1号                      |                               | ご担当                                                              | 院長先生 様                                     |
| 販売店   |                                        |                               | ご担当                                                              | 様                                          |
| 納入年月日 | 平成 18年 8月 8日                           | 保証期間                          | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                        |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/>          | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 年 回目                                                             | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>         |
| 出張・引取 | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> | 点検のみ <input type="checkbox"/> |                                                                  | 修理表示貼付 <input checked="" type="checkbox"/> |

| 点検項目                      |                                        | 点検項目      |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 電源釦                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン分解ファン  | 正常 <input type="checkbox"/>            |
| フィルタリセット釦                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 運転/停止釦                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| アルコールモード釦                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾンインジケータ | 正常 <input type="checkbox"/>            |
| 操作パネル                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 酸素発生      | 正常 <input type="checkbox"/>            |
| 蛍光灯                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 水漏れ確認 装置外 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 水漏れ確認 装置内 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 洗浄コネクタ    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 洗浄チューブ    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |           |                                        |
| 細管洗浄 エアパージ                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |           |                                        |
| アルコールフラッシュ                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |           |                                        |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                        |           |                                        |
|                           |                                        |           |                                        |
|                           |                                        |           |                                        |

|      |                |                |                   |
|------|----------------|----------------|-------------------|
| 装置情報 | 総運転回数: 1,111 回 | 更新（リセット）実施・未実施 | 交換後運転回数: 944 回    |
| 酸素発生 | 濃度: 72.1 %     | 流量: 0.79 L/min | 圧力: 158 ~ 270 MPa |

| 交換部品名称   | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品製造番号                           |
|----------|-------|-------------------------------------|----|------------------------------------|
| オゾン分解触媒  |       | <input type="checkbox"/>            | 一式 | 吸着筒・吸湿筒                            |
| ドレン用フィルタ |       | <input type="checkbox"/>            | 一式 | NO, → NO,                          |
| 吸着筒      |       | <input type="checkbox"/>            | 一個 | オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし            |
| 吸湿筒      |       | <input type="checkbox"/>            | 一個 |                                    |
| オゾンセンサー  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 一個 | オゾンセンサー<br>No, なし → No, 140505-001 |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

柏原 渉

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 中山  |