

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 9月 3日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100505	
作業年月日	平成 26年 9月 3日		作業時間	:	Hr
顧客名	千里丘協立診療所 御中		電話番号	: 072-622-8638	
所在地	大阪府摂津市千里丘東2丁目12-10		ご担当	院長先生 様	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 24年 9月 26日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 2年 1回目	定期点検シール記入	☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ ハル数 665
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 103 回	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 25 回	殺菌+アル: 243 回
	リークチェック: 1 回	自己洗浄: 2 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.10050211 → NO.12040976
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO.130717-029 → NO.140822-007
コントロール基板		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
		☐		コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		コントロール基板 No.0314110892 → No.0521410973

お客様ご確認署名欄	2016 年 9 月 3 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	ご署名 佐藤 隆
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山