

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 9月 3日

|       |                                                                               |                                               |                                                                  |                |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                           |                                               | 製造番号                                                             | : 100067       |    |
| 作業年月日 | 平成 26年 9月 3日                                                                  |                                               | 作業時間                                                             | :              | Hr |
| 顧客名   | きりづか内科医院 御中                                                                   |                                               | 電話番号                                                             | : 078-512-0310 |    |
| 所在地   | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-3-22リエトコート兵庫1階                                                  |                                               | ご担当                                                              | 院長先生 様         |    |
| 販売店   |                                                                               |                                               | ご担当                                                              | 様              |    |
| 納入年月日 | 平成 22年 9月 17日                                                                 | 保証期間                                          | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品            |    |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 4年 1回目 | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                  |                |    |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/>                     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |                                                                  |                |    |

|                           |                                        |           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |                                        |           |                                                    |
|                           |                                        |           |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                |                                        |           |                                                    |
|                           |                                        |           |                                                    |
| 点検項目                      |                                        |           |                                                    |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> ハル数 488     |
| オゾンセンサ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.68 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |           |                                                    |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                        |           |                                                    |
|                           |                                        |           |                                                    |

|          |                |                                                                              |              |              |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 224 回 | 更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌: 100 回    | 殺菌+アル: 828 回 |
|          | リークチェック: 0 回   | 自己洗浄: 755 回                                                                  | アルコール単独: 3 回 | エア単独: 3 回    |

| 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                              |
|-----------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 定期交換部品セット |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO.11010553 → NO.11100779     |
| 給水フィルター   |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサー NO.130717-026 → NO.140819-005 |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、                 |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      | コネクタ継手の4点は製造番号なし                      |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                       |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| お客様ご確認署名欄                        | 26年 9月 3日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  |           |
| ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。 |           |
| ご署名                              | 印 塚 敏 浩   |

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 中山  |