

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.  
発行日 平成 26年 10月 8日

|       |                                          |                               |                                                                  |                                               |                |    |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----|
| 販売名   | オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10                        |                               |                                                                  | 製造番号                                          | : 515          |    |
| 作業年月日 | 平成 26年 10月 8日                            |                               |                                                                  | 作業時間                                          | :              | Hr |
| 顧客名   | 滝内科胃腸科医院 御中                              |                               |                                                                  | 電話番号                                          | : 06-6438-8060 |    |
| 所在地   | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1-20-25                       |                               |                                                                  | ご担当                                           | 院長先生           | 様  |
| 販売店   |                                          |                               |                                                                  | ご担当                                           | 様              |    |
| 納入年月日 | 平成 15年 10月 10日                           | 保証期間                          | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |                |    |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 7年 1回目                                                           | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                |    |
| 出張・引取 | 修 理 <input type="checkbox"/>             | 点検のみ <input type="checkbox"/> |                                                                  | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |                |    |

|                           |                                        |            |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 点検項目                      |                                        | 点検項目       |                                        |
| 電源釦                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン分解ファン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| フィルタリセット釦                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水         | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 運転/停止釦                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| アルコールモード釦                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾンインジケーター | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 操作パネル                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 酸素発生       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 蛍光灯                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 水漏れ確認 装置外  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 水漏れ確認 装置内  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 洗浄コネクタ     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 洗浄チューブ     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |            |                                        |
| 細管洗浄 エアパージ                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |            |                                        |
| アルコールフラッシュ                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |            |                                        |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                        |            |                                        |
|                           |                                        |            |                                        |

|      |                |                  |                   |
|------|----------------|------------------|-------------------|
| 装置情報 | 総運転回数: 14,468回 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 交換後運転回数: 1,500回   |
| 酸素発生 | 濃度: 92.6 %     | 流量: 0.79 L/min   | 圧力: 119 ~ 209 MPa |

| 交換部品名称   | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品製造番号                |
|----------|-------|-------------------------------------|----|-------------------------|
| オゾン分解触媒  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 一式 | 吸着筒・吸湿筒                 |
| ドレン用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 一式 | NO, → NO,               |
| 吸着筒      |       | <input type="checkbox"/>            | 一個 | オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし |
| 吸湿筒      |       | <input type="checkbox"/>            | 一個 |                         |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| お客様ご確認署名欄                         |  |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。   |  |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |  |
| ご署名 26年10月8日 滝 乙彦                 |  |

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 中山  |