

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 11月 13日

|       |                                          |                               |                                                                  |                                               |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10                        |                               | 製造番号                                                             | : 918                                         |
| 作業年月日 | 平成 26年 11月 13日                           |                               | 作業時間                                                             | : Hr                                          |
| 顧客名   | 西川医院 御中                                  |                               | ご担当                                                              | : 院長先生 様                                      |
| 所在地   | 京都府京都市左京区岩倉北池田町67-4                      |                               | 電話番号                                                             | : 075-705-3450                                |
| 販売店   |                                          |                               | ご担当                                                              | 様                                             |
| 納入年月日 | 平成 17年 11月 1日                            | 保証期間                          | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> |                                               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 5年 1回目                                                           | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 点検のみ <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                  |                                               |

|                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 点検項目                                              | 点検項目                                             |
| 電源釦 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        | オゾン分解ファン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>  |
| フィルタリセット釦 正常 <input checked="" type="checkbox"/>  | 排水 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        |
| 運転/停止釦 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    |
| アルコールモード釦 正常 <input checked="" type="checkbox"/>  | オゾンインジケータ 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 操作パネル 正常 <input checked="" type="checkbox"/>      | 酸素発生 正常 <input checked="" type="checkbox"/>      |
| 蛍光灯 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        | 水漏れ確認 装置外 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>      | 水漏れ確認 装置内 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水 正常 <input checked="" type="checkbox"/>         | 洗浄コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 細管洗浄 順方向 正常 <input checked="" type="checkbox"/>   | 洗浄チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 細管洗浄 逆方向 正常 <input checked="" type="checkbox"/>   |                                                  |
| 細管洗浄 エアパージ 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                  |
| アルコールフラッシュ 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                  |
|                                                   |                                                  |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項                         |                                                  |
|                                                   |                                                  |
|                                                   |                                                  |

|      |               |                  |                   |
|------|---------------|------------------|-------------------|
| 装置情報 | 総運転回数: 2044 回 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 交換後運転回数: 240 回    |
| 酸素発生 | 濃度: 91.1 %    | 流量: 0.87 L/min   | 圧力: 134 ~ 228 MPa |

| 交換部品名称   | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品製造番号                                                                          |
|----------|-------|-------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| オゾン分解触媒  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 一式 | 吸着筒・吸湿筒                                                                           |
| ドレン用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 一式 | NO. <input checked="" type="checkbox"/> → NO. <input checked="" type="checkbox"/> |
| 吸着筒      |       | <input type="checkbox"/>            | 一個 | オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし                                                           |
| 吸湿筒      |       | <input type="checkbox"/>            | 一個 |                                                                                   |
|          |       | <input type="checkbox"/>            |    |                                                                                   |

## お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26年11月 13 日

ご署名 医療法人 西川医院

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

責任技術者 作業者

中山