

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 12月 15日

|       |                                          |                                                                       |                                 |                                               |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10                        |                                                                       | 製造番号                            | : 962                                         |
| 作業年月日 | 平成 26年 12月 15日                           |                                                                       | 作業時間                            | : Hr                                          |
| 顧客名   | 公手内科消化器科医院 御中                            |                                                                       | ご担当                             | : 院長先生 様                                      |
| 所在地   | 京都府京都市西京区桧原水築町13                         |                                                                       | 電話番号                            | : 075-382-0616                                |
| 販売店   |                                          |                                                                       | ご担当                             | 様                                             |
| 納入年月日 | 平成 18年 4月 1日                             | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                             |                                               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/>                                         | 6年 1回目                          | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 点検のみ <input type="checkbox"/>                                         | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                                               |

| 点検項目                      |                                        | 点検項目      |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 電源釦                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン分解ファン  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| フィルタリセット釦                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 運転/停止釦                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| アルコールモード釦                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾンインジケータ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 操作パネル                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 酸素発生      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 蛍光灯                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 水漏れ確認 装置外 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 水漏れ確認 装置内 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 洗浄コネクタ    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 洗浄チューブ    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |           |                                        |
| 細管洗浄 エアパージ                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |           |                                        |
| アルコールフラッシュ                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |           |                                        |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                        |           |                                        |
|                           |                                        |           |                                        |

|      |                |                                                                               |                   |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 装置情報 | 総運転回数: 2,263 回 | 更新 (リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | 交換後運転回数: 275 回    |
| 酸素発生 | 濃度: 92.1 %     | 流量: 0.82 L/min                                                                | 圧力: 104 ~ 191 MPa |

| 交換部品名称   | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品製造番号                      |
|----------|-------|-------------------------------------|----|-------------------------------|
| オゾン分解触媒  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 一式 | 吸着筒・吸湿筒                       |
| ドレン用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 一式 | NO. SPS-11033 → NO. SPS-11696 |
| 吸着筒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 一個 | オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし       |
| 吸湿筒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 一個 |                               |
|          |       | <input type="checkbox"/>            |    |                               |

## お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2014年 12月 15日

ご署名 中村和美

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
|       | 中山  |