

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 10月 15日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	製造番号	: 300114
作業年月日	平成 26年 10月 15日	作業時間	: Hr
顧客名	井上クリニック 御中	電話番号	: 072-336-5050
所在地	大阪府松原市田井城1丁目1-1 デイリーカート松原1階	ご担当	院長先生 様
販売店		ご担当	様
納入年月日	平成 25年 10月 2日	保証期間	内 ☒ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴																																																																			
不具合原因、作業内容																																																																			
点検項目 <table> <tr> <td>フタロック</td><td>正常</td><td>☒</td> <td>殺菌槽 LED</td><td>正常</td><td>☒</td> </tr> <tr> <td>酸素ライン</td><td>正常</td><td>☒</td> <td>エアライン</td><td>正常</td><td>☒</td> </tr> <tr> <td>アルコールライン</td><td>正常</td><td>☒</td> <td>オゾン水濃度計動作</td><td>正常</td><td>☒ バルブ数 529</td> </tr> <tr> <td>オゾンセンサ</td><td>正常</td><td>☒</td> <td>排水栓、排水ライン</td><td>正常</td><td>☒</td> </tr> <tr> <td>給水ライン</td><td>正常</td><td>☒</td> <td>細管送水ライン</td><td>正常</td><td>☒</td> </tr> <tr> <td>濃度計流量</td><td>正常</td><td>☒</td> <td>排気ライン</td><td>正常</td><td>☒</td> </tr> <tr> <td>水位センサー</td><td>正常</td><td>☒</td> <td>オゾン濃度</td><td>正常</td><td>☒ 履歴 0.67 ppm</td> </tr> <tr> <td>水漏れ確認</td><td>正常</td><td>☒</td> <td>異常音、振動</td><td>正常</td><td>☒</td> </tr> <tr> <td>清掃</td><td>正常</td><td>☒</td> <td>電源コード</td><td>正常</td><td>☒</td> </tr> <tr> <td>トレイ</td><td>正常</td><td>☒</td> <td>殺菌チューブ類</td><td>正常</td><td>☒</td> </tr> <tr> <td>殺菌槽コネクタ</td><td>正常</td><td>☒</td> <td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒	酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒	アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 529	オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒	給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒	濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒	水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.67 ppm	水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒	清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒	トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒	殺菌槽コネクタ	正常	☒			
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒																																																														
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒																																																														
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 529																																																														
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒																																																														
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒																																																														
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒																																																														
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.67 ppm																																																														
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒																																																														
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒																																																														
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒																																																														
殺菌槽コネクタ	正常	☒																																																																	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項																																																																			

装置 情報	交換後運転回数: 470 回	更新(リセット)実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 203 回	消毒+アル: 268 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1 回	アルコール単独: 17 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	< 交換部品製造番号 >
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 12081140 → NO. 14071860
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサー NO. 120801-004 → NO. 091215-006
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、
		☐		コネクタ継手の4点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	26年 10月 15日 ご署名 井上 亨
---	------------------------------------

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山