

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 12月 22日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10		製造番号	: 613
作業年月日	平成 26年 12月 22日		作業時間	: Hr
顧客名	東豊中渡辺病院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府豊中市東豊中町5-35-3		電話番号	: 06-6849-2121
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 17年 1月 19日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☒		修理表示貼付 ☒

点検項目	点検項目
電源釦 正常 ☒	オゾン分解ファン 正常 ☒
フィルタリセット釦 正常 ☒	排水 正常 ☒
運転/停止釦 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☐
アルコールモード釦 正常 ☒	オゾンインジケータ 正常 ☐
操作パネル 正常 ☒	酸素発生 正常 ☐
蛍光灯 正常 ☒	水漏れ確認 装置外 正常 ☒
フタロック 正常 ☒	水漏れ確認 装置内 正常 ☒
給水 正常 ☒	洗浄コネクタ 正常 ☒
細管洗浄 順方向 正常 ☒	洗浄チューブ 正常 ☒
細管洗浄 逆方向 正常 ☒	
細管洗浄 エアパージ 正常 ☒	
アルコールフラッシュ 正常 ☒	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

消毒濃度が規定値より低下していました。アルコール電磁弁から多少の漏れがありました。
買い替え もしくは修理の検討をお願い致します。

装置情報	総運転回数: 6,772 回	更新 (リセット) 実施・未実施	交換後運転回数: 313 回
酸素発生	濃度: 71.4 %	流量: 0.76 L/min	圧力: 159 ~ 279 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
オゾン分解触媒		☐	一式	吸着筒・吸湿筒
ドレン用フィルタ		☐	一式	NO, → NO,
吸着筒		☐	一個	オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
吸湿筒		☐	一個	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

署名 外 氏 荒田 志信

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山