

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20141120
発行日 平成 26年 11月 20日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100221
作業年月日	平成26年 11月 20日		作業時間:	Hr
顧客名	かないずみ胃腸科・内科 様		TEL:	0745-32-3739
所在地	奈良県生駒郡三郷町東信貴ヶ丘1-8-26		担当	様
販売店	(株)スズケン 様		担当	様
納入年月日	平成 23年 4月 13日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

11/19 ランプ切れ異常、光量低下異常が発生。その後1回点検にて。
11/20 3回点検して異常は出なかった。

不具合原因、作業内容

オゾン水濃度計のランプが-一時的に点灯しなかったと
思われます。念のためこの部品を交換しました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 441
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒ アースなし
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数: 222	更新(リセット)実施: ☒ 未実施	殺菌: 1162	殺菌+アル: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 4	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2014.11.20 日

金 泉 年 郁

ご署名

印

修理業者 株式会社 IHIシバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者

