

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 1月 23日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300183
作業年月日	平成 27年 1月 23日		作業時間	: Hr
顧客名	青山医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県神戸市東灘区甲南町1-4-18-101		電話番号	: 078-452-1005
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 26年 1月 20日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1回目	定期点検シート記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 539
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒			
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数: 173 回	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	消毒: 2 回	消毒+アル: 172 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 170 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 2 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.1211/234 → NO.10050224
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサー NO.121024-019 → NO.100212-008
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年	月 日
ご署名 	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山