

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 2月 2日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号	: 100418
作業年月日	平成 27年 2月 2日	作業時間	: Hr
顧客名	まいづる協立診療所 御中	電話番号	: 0773-76-7883
所在地	京都府舞鶴市字上安小字水力199-30	ご担当	院長先生 様
販売店		ご担当	様
納入年月日	平成 24年 1月 31日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハル数 570
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0107/TOL A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 402 回	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 537 回	殺菌+アル: 563 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 92 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.10120473 → NO.11080729
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.13119-012 → NO.10013-010
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

清水 義正

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山