

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 3月 30日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300257	
作業年月日	平成 27年 3月 30日		作業時間	:	Hr
顧客名	北住医院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	京都府京都市伏見区向島本丸町20/アース アーク観月橋 1階		電話番号	:	075-612-5217
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 26年 3月 31日	保証期間	内 ☒ 外 ☐		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	1回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ	☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 481
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	プログラムVer	正常	☒ 0204/T02BV
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置情報	交換後運転回数: 208 回	更新(リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	消毒: 4 回	消毒+アル: 205 回
	リークチェック: 208 回	自己洗浄: 176 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 12061079 → NO. 100/0094
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 130109-021 → NO. 110/12-018
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	H27年 3月 30日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	北住 清江

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山