

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 3月 24日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S			製造番号	: 300010
作業年月日	平成 27年 3月 24日			作業時間	: Hr
顧客名	多可赤十字病院 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県多可郡多可町中区岸上280			電話番号	: 0795-32-1223
販売店				ご担当	様
納入年月日	平成 25年 3月 18日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐	点検のみ ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 931
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0207/T02BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 522 回	更新(リセット) 実施・未実施	消毒: 295 回	消毒+アル: 435 回
	リークチェック: 255 回	自己洗浄: 154 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 3 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.11020574 → NO.12081151
排水フィルター(新型)		☒	1個	オゾンセンサー NO.140220-005 → NO.110615-004
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 3 月 24 日

永尾 剛

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山