

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 27年 4月 7日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100467	
作業年月日	平成 27年 4月 7日		作業時間	:	Hr
顧客名	辻本内科・胃腸科 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	大阪府貝塚市西町6-8		電話番号	:	072-438-1513
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 24年 3月 23日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 483
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0107 / To1.4
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 608回	更新(リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌: 8回	殺菌+アル: 1026回
	リークチェック: 0回	自己洗浄: 5回	アルコール単独: 0回	エア単独: 0回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 10060292 → NO. 12121250
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 120920-022 → NO. 130618-012
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄		2015 年 4 月 7 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 辻本 守章 		

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山