

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 4月 10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100640	
作業年月日	平成 27年 4月 10日		作業時間	:	Hr
顧客名	杉本医院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	大阪府泉大津市本町4-17		電話番号	:	0725-32-3251
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 25年 3月 13日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒ 酸素ライン 正常 ☒ アルコールライン 正常 ☒ オゾンセンサ 正常 ☒ 給水ライン 正常 ☒ 濃度計流量 正常 ☒ 水位センサー 正常 ☒ 水漏れ確認 正常 ☒ 清掃 正常 ☒ トレー 正常 ☒ 殺菌槽コネクタ 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒ エアライン 正常 ☒ オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 467 排水栓、排水ライン 正常 ☒ 細管送水ライン 正常 ☒ 排気ライン 正常 ☒ オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm 異常音、振動 正常 ☒ 電源コード 正常 ☒ 殺菌チューブ類 正常 ☒ プログラムVer 正常 ☒ 0107/TOL.A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 93 回	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 47 回	殺菌+アル: 109 回
	リークチェック: 1 回	自己洗浄: 131 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 1401/669- NO. 11100787
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 140319-001 NO. 130619-005
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		2015 年 4 月 10 日 ご署名 杉本医院 印
---	--	-----------------------------------

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山