

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-19260

No. 150422

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	兵庫県尼崎市南武庫之荘 1-14-3			機番	000515
環営	ユーザー名	滝内科胃腸科医院 様			納入日	平成 15 年 10 月 10 日
防品	点検者	中澤 一裕	作業時間	2 Hr	受付日	平成 27 年 3 月 3 日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 24 年 4 月 21 日
計	3					

修理依頼・苦情内容

- ・ 異音発生
- ・

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水ポンプが原因で異音が発生していました。この部品のほかに劣化した部品を交換いたしました。

写真：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

1. 部品交換（写真をご参照ください）
2. オゾン水濃度測定：0.50～0.61mg/L・・・正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.7% 酸素流量：0.78 /min 圧力：0.116～0.207 MPa（AC100V、60Hz）
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常
6. 運転カウンタ：14930

承認

次回定期点検予定は今年の10月頃です。よろしくお願いいたします。

推奨 交換 部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水ポンプ（P-1）	1 台	オゾン水製造ポンプ
	水ポンプ（P-2）	1 台	内視鏡洗浄ポンプ
	水ポンプ（P-3）	1 台	排水ポンプ
	エアコンプレッサー	1 台	
	配管チューブ、パッキン	1 式	タッチシート含む