

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 7月 8日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300030	
作業年月日	平成 27年 7月 8日		作業時間	:	Hr
顧客名	山縣クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	兵庫県丹波市市島町上竹田1099-1		電話番号	:	0795-80-3675
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 25年 7月 18日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 2回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒ 酸素ライン 正常 ☒ アルコールライン 正常 ☒ オゾンセンサ 正常 ☒ 給水ライン 正常 ☒ 濃度計流量 正常 ☒ 水位センサー 正常 ☒ 水漏れ確認 正常 ☒ 清掃 正常 ☒ トレー 正常 ☒ 殺菌槽コネクタ 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒ エアライン 正常 ☒ オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 467 排水栓、排水ライン 正常 ☒ 細管送水ライン 正常 ☒ 排気ライン 正常 ☒ オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm 異常音、振動 正常 ☒ 電源コード 正常 ☒ 殺菌チューブ類 正常 ☒ プログラムVer 正常 ☒ 0204/T02.B
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 860回	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 177回	消毒+アル: 1560回
	リークチェック: 1548回	自己洗浄: 551回	アルコール単独: 0回	エア単独: 0回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 10050252 → NO. 12081148
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサ NO. 140606-005 → NO. 130111-015
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		平成 27年 7月 8日 ご署名 <u>新鋭工業</u>
---	--	---------------------------------

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山