

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 27年 7月 10日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300532	
作業年月日	平成 27年 7月 10日		作業時間	:	Hr
顧客名	石本胃腸肛門クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	和歌山県和歌山市田中町3丁目1番		電話番号	:	073-422-6524
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 27年 3月 23日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シート記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
・起動時給水異常(E:201)が5/9より5回発生。

不具合原因、作業内容
・水位センサーの不具合。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 501
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0205 / T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
水位センサー 3個交換し 正常終了。

装置 情報	交換後運転回数: 164 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒: 23 回	消毒+アル: 142 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO, X
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, X → NO, X
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
水位センサー	L.H.HH	☒	3個	
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山