

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 9月 28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100234	
作業年月日	平成 27年 9月 28日		作業時間	:	Hr
顧客名	IHI播磨病院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	兵庫県相生市旭3丁目5番15号		電話番号	:	0791-22-0380
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 23年 5月 26日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☒	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

殺菌時給水異常(E:202)が発生。

不具合原因、作業内容

排水栓に何か挟まっていたと思われ、

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 465
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	プログラムVer	正常	☒ 0107 / To1.A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

正常運転した為、異常なし終了。

装置情報	交換後運転回数: 4/5回	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 1922回	殺菌+アル: 3070回
	リークチェック: 4/1回	自己洗浄: 990回	アルコール単独: 173回	エア単独: 0回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2015年 9月 30日

ご署名 中田 良二

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山