

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 10月 16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機　OED－１０００			製造番号	: 100208	
作業年月日	平成　27年　10月　16日			作業時間	: Hr	
顧客名	アサゴエ内科消化器科クリニック　御中			ご担当	: 院長先生　様	
所在地	兵庫県神戸市灘区福住通5-4-10			電話番号	: 078-861-8862	
販売店				ご担当	様	
納入年月日	平成　22年　10月　20日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5回目			定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修　理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐			修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 387
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0/07/TohA
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 111 回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 58 回	殺菌+アル: 362 回
	リークチェック: 1 回	自己洗浄: 13 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 14071867 → NO. 12020914
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 141002-006 → NO. 120828-001
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 山本 健助

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山