

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____

発行日 平成 27年 9月 30日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100163	
作業年月日	平成 27年 9月 30日		作業時間	:	Hr
顧客名	間森診療所 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1-6 神戸国際会館13階		電話番号	:	078-231-2113
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 22年 11月 9日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	4回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☒	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・再説依頼

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バル数 354
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	プログラムVer	正常	☒ 0/07/TOLLA

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 35 回	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌: 20 回	殺菌+アル: 257 回
	リークチェック: 23 回	自己洗浄: 252 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO, → NO,
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

H27 年 9 月 30 日

ご署名 間森 聡

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山