

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 27年 9月 28日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300566	
作業年月日	平成 27年 9月 28日		作業時間	: 1.5 Hr	
顧客名	うだ医院 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	滋賀県甲賀市土山町北土山1684-1		電話番号	: 0748-66-1050	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 27年 7月 2日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☒	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E202発生(9/26②回、9/28②回)

E202:消毒時給水異常

不具合原因、作業内容

現場到着後の試運転(トレーなし)で消毒チューブ用の目くら栓を察見。試運転は問題なく終了するが、9/26発生時より外れている可能性があり、今回のE202の原因と考えられる。急の対応レベルセンサHを交換しました。

点検項目

フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐	電源コード	正常 ☐
トレー	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐	プログラムVer	正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

レベルセンサH(AC/40 2.15)①個交換後の試運転正常終了で完了。

装置 情報	交換後運転回数: 108 回	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 110 回	消毒+7L: 0 回
	リークチェック: 1 回	自己洗浄: 0 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO. → NO.
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. → NO.
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年 9月 28日

ご署名 山田 勝久

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	山田.