

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 11月 10日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機　OED-1000S			製造番号	: 300152
作業年月日	平成　27年　11月　10日			作業時間	: Hr
顧客名	白畠内科　御中			ご担当	: 院長先生　様
所在地	大阪府堺市西区鳳西町3丁目3-9			電話番号	: 072-265-5501
販売店				ご担当	様
納入年月日	平成　25年　11月　13日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修　理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 467
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	プログラムVer	正常	☒ 0204/T02BV
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置情報	交換後運転回数: 545回	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 473回	消毒+アル: 629回
	リークチェック: 0回	自己洗浄: 90回	アルコール単独: 0回	エア単独: 0回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 13041377 → NO. 13071478
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサ NO. 100610-027 → NO. 120822-023
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
アルコールキャップ (複製のため)	新製	☒	1個	
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

27年 11月 10日

ご署名 白畠 伸彦

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山