

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年2月19日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300011	
作業年月日	平成28年2月19日		作業時間	: Hr	
顧客名	南川ニーク胃腸肛門科 御中		ご担当	: 様	
所在地	梅田区船場4-253		電話番号	: 036-34-0171	
販売店			ご担当	: 様	
納入年月日	平成25年2月12日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐		定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 381
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	プログラムVer	正常	☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					
定期交換実施					

装置 情報	交換後運転回数: 1299 回	更新 (リセット) (実施)・未実施	消毒: 2268 回	消毒+7L: 1618 回
	リークチェック: 3 回	自己洗浄: 855 回	アルコール単独: 12 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.12051022 → NO.10120484
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO.111019-028 → NO.130109-003
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
コネクタ継手		☒		排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
排水栓		☒		

お客様ご確認署名欄		年	月	日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。				
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。				
ご署名		野村 幸		

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	福岡